

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Свердлевская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1940 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Камосовой С.В.
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) крыша отсутствует кровельного покрытия - требуется ремонт
 - б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
 - г) фасад здания разрушение раствора на стенах кирпичной кладки - требуется ремонт
 - д) входные двери и оконные переплеты отсутствуют двери - состояние хорошее; оконные переплеты - неток брак температуры
 - е) подвальные помещения сухие
 - ж) отмостка вокруг здания состоянием хорошее
 - з) система центрального отопления проектирована, не реализована
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МЧЭ "Клиника теплоэнергетика"
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство восстановили хорошо

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. Е. Лисинская
В. А. Буемиш
С. В. Волкумова
С. В. Катасова