

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

**2017 год**

дом № 4 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) **Турынинская**  
 Жилищно-эксплуатационный участок № **ООО «Лагуна»** г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки **1988**

Материал стен **панель**

Число этажей **5**

Наличие подвала **техподполье**

Результаты осмотра:

Комиссия в составе председателя **Яшиной И.Е.**

и членов комиссии: исполнительный директор ООО « Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменева И.И.  
 представителя общественного домового комитета **Спущенко И.Ф. №. 34**  
 произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование кон- структивных эле- ментов и оборудо- вания	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	76,53 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удовл.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1.Подвальное 2.2.Междуетажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удовл. Удовл. Удовл.
3.	<b>Стены.</b>	Панель	Нарушений не выявлено.	Удовл.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1.Наружная отделка 4.2.Меж.панельные швы.  4.3.Цоколь.		Нарушений не выявлено. Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.  Незначительное отслоение красочного слоя.	Удовл. ППР.  ППР.
	4.4.Балконы.  4.5.Лоджии.  4.6.Карнизы.  4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал.  4.9.Стены входов в подвал.	2 шт.	Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено. Металлические. Имеются следы ржавчины, механ. повреждения.	Удов.  Удовл. ППР.  Удовл.
	4.10.Стены входных площадок.	Нет.		

12.	<b>Канализация.</b>		Истек срок службы.	KP (согласно ВСН 53-86р)
13.	<b>Система ХВС.</b> 13.1.Водопров.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Истек срок службы. Коррозия трубопровода.	KP (согласно ВСН 53-86р)
14.	<b>Система ГВС.</b> 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.	Нет		
15.	<b>Система Ц/О</b> 15.1.Трубы 15.2.Изоляция.  15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.	Нет	Находятся в ветхом состоянии, имеется коррозия труб, частично отсутствует окраска	KP (согласно ВСН 53-86р) Заключение БТИ №1613 от 24.10.2016г.
16.	<b>Электрооборудование</b> 16.1.Световая эл. проводка. 16.2.Силовая эл. проводка. 16.3.Вводные уст - ва 16.4.Поэтажный эл. щит		Требуется увеличение сечения провода. На лестничной клетке и над подъездом находится в ветхом состоянии.	KP (согласно ВСН 53-86р)
17.	<b>Благоустройство:</b> 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	150кв.м. Нет. Нет. Нет Нет.	Нарушений не выявлено.	Удовл.
18.	<b>Разное</b>			

19.Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20.Выводы и предложения: определить перечень работ на 2017 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Була (МА Бухлупен)  
Мария Семёновна Чичибабина  
Александр Г.В. обласстройва/  
Альберт Илья Сунисаев/

1	2	3	4	5
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в электроощитовую. 5.4.Двери входа в подсобное помещение.	3 шт.  3 шт.	Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удовл.  Удовл.  Удовл.
6.	<b>Оконные заполнения</b> 6.1.Подъезды  6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности, зазоры повышенной ширины.	KP (согласно ВСН 53-86р )
7.	<b>Пороги:</b> Ступени входа в подъезд. Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удовл.
8.	<b>Кровля.</b>  8.1.Стропилиы. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак (люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3.Двери. 8.4.4.Лестница. 8.5.Парапеты. 8.5.Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки над вентканалом и кирпичной кладкой) 8.6.Ограждения: 8.7.Внутренний водосток.	шифер	Незначительные протекания на л/клетках в 3 подъезде и над кв.34  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	ППР  Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл. Удовл.
9.	<b>Отмостка</b>	асфальт	Нарушений не выявлено.	Удовл.
10.	<b>Подъезды:</b>			
	10.1.Лестничные марши (ступени)		Нарушений не выявлено.	
	10.2.Полы площадок.		Нарушений не выявлено.	
	10.3.Металлические перила.		Нарушений не выявлено.	
	10.4.Стены лифтов, шахты	нет		
	10.5.Л/клетки		Отслоение красочного слоя, штукатурки	ППР По решению собственников.