

8<sup>00</sup>

**АКТ**  
обследования технического состояния  
строительных конструкций и инженерного оборудования

2019 год  
дом № 35 строение (корпус) 1 по ул. (пер.) Льва Толстого  
Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1993

Материал стен панель

Число этажей 9

Наличие подвала техподпол

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Лихиной И.Е. и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарант» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменева И.И. представителя общественного домового комитета Ходорковская С.Ф. произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование кон- структивных эле- ментов и оборудо- вания	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки 118,6кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1.Подвальное 2.2.Межэтажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	Панель	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1.Наружная отделка  4.2.Меж.панельные швы.  4.3.Цоколь.		Нарушение внешнего слоя стеновых панелей, следы промерзания, нарушение герметичности швов в местах соединения панелей  Нарушений не выявлено	Требуется КР Заключение БТИ №1325 от 11.07.2016г. Износ 70%
	4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карнизы. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	247.73кв.м.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв.
		Нет.	Нарушений не выявлено.	Удв.
		Нет.	Нарушений не выявлено.	Удв.

1	2	3	4	5
5.	Дверные заполнения: 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в электроощитовую. 5.4.Двери входа в подсобное помещение.		Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
6.	Оконные заполнения 6.1.Подъезды 6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Нарушений не выявлено.	Удв.
7.	Пороги. 7.1.Ступени входа в подъезд. 7.2.Ступени входа в подвал.		<i>разрушение ступеней</i> Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено	Удв. Удв.
8.	Кровля.  8.1.Стропилиы. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак (люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3.Двери. 8.4.4.Лестница. 8.5.Парapеты. 8.5.Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6.Ограждения: 8.7.Внутренний водосток.	нет нет	Расслоение рул. слоя, вздутие.  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Требуется КР Заключение БТИ №1324 от 11.07.2016г. Износ 80%  Удв. Удв. Удв.  Удв.  Удв. Удв. Удв.
9.	Отмостка.	Бетон 166кв.м	Частичное разрушение, выбоины местами, прогибы.	Требуется КР (согласно ВСН 53-86р)
10.	Подъезды: 10.1.Лестничные марши (ступени). 10.2.Полы площадок. 10.3.Металлические перила. 10.4.Стены лифтов шахты 10.5.Л/клетки.  10.6.Лифты.		Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Отслоение штукатурного слоя и краски. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Требуется косм.ремонт 1,2,3 под. По решению собственников.  В 2018г. произведена замена лифтов в 1,2,3 под. (КР)
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено.	Удв.

13.	Система ХВС. 13.1.Водопров.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Коррозия водопровода.	Требуется КР (согласно ВЧН53-86р)
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Коррозия трубопровода.	Требуется КР (согласно ВЧН53-86р)
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.	Требуется КР (согласно ВЧН 53-86р)
16.	Электрооборудование 16.1.Световая зл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Требуется увеличение сечения проводка.	Требуется КР (согласно ВЧН53-86р)
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	1307кв.м. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет.	Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разнос			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.  
 20. Выводы и предложения определить перечень работ на 2019 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Семенова ИЦ М  
Государева Е.В. голосует  
Булыгина МА Голосует  
Охлывашкина ОГ