

**АКТ  
обследования технического состояния  
строительных конструкций и инженерного оборудования**

2017 год

дом № 3 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) Гвардейская  
Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки 1973

Материал стен кирпич

Число этажей 5

Наличие подвала есть

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист до управления МКД Седеменова И.И.

представителя общественного домового комитета Арсентьевой Е.В. кв. 3д

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждений или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1. Подвальное 2.2. Междуэтажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	Кирпич.	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1. Наружняя отделка 4.2. Меж.панельные швы.			
	4.3. Цоколь.	Штукатурка, масляная окраска	Нарушений не выявлено	Удв.
	4.4. Балконы.		Нарушений не выявлено	Удв.
	4.5. Лоджии.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.6. Карниз.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.7. Козырьки входа в подъезд.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.8. Козырьки входа в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.9. Стены входов в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удв.

1	2	3	4	5
4.	4.10. Стены входных площадок.			
5.	<b>Дверные заполнения:</b> 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую. 5.4. Двери входа в подсобное помещение.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв.  Удв.  Удв.
6.	<b>Оконные заполнения</b> 6.1.Подъезды Лестничные клетки  6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности, зазор повышенной ширины.	КР (Согласно ВСН53-86р)
7.	<b>Пороги:</b> 7.1.Ступени входа в подъезд. 7.2.Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено.	Удв.
8.	<b>Кровля.</b> 8.1.Стропилы. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак(люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3.Двери. 8.4.4.Лестница. 8.5.Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6.Ограждения: 8.7.Внутренний водосток.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
9.	<b>Отмостка</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	<b>Подъезды:</b> 10.1.Лестничные марши(ступени). 10.2.Полы площадок. 10.3.Металлические перила. 10.4.Стены лифтов шахты 10.5.Л/клетки.	Нет	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено  Нарушений не выявлено  Отшелушивание красочного слоя, штукатурки.	Удв.  Удв.  Удв.
11.	<b>Газопровод.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	<b>Канализация.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.

13.	Система ХВС. 13.1.Водопр.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Нарушений не выявлено	Удв.
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.	Нет		
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы  15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.		Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86) Заключение БТИ № 1331 от 11.07.2016г. Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая эл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Позажный эл.щит		Частичное отсутствие приборов в подъезде Требуется увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86)
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка		Нарушений не выявлено  Демонтаж отдельных участков.  Необходим демонтаж	Удв.  ППР
18.	Разное			


19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2017 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии \_\_\_\_\_ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:


  
 Бульварная ул. Бульварная |
   
 ул. Мичу Сидорова |
   
 ул. Б. В. Лоскутова |
   
 ул. Шестовая |