

АКТ
обследования технического состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования

2018 год
 дом № 1 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Гвардейская
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1968
 Материал стен кирпич
 Число этажей 5
 Наличие подвала нет
 Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
 и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарантия» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменова И.И.
 представителя общественного домового комитета Никулин А.М. кв.52
 произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждений или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1. Подвальное 2.2. Междуетажное 2.3. Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	Стены.	Кирпич	Нарушений не выявлено. <i>имеется трещина на фасаде здания</i>	Удв..
4.	Фасад: 4.1. Наружная отделка 4.2. Меж.панельные швы. 4.3. Цоколь.	Нет	Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.4. Балконы. 4.5. Лоджии. 4.6. Карниз. 4.7. Козырьки входа в подъезд. 4.8. Козырьки входа в подвал. 4.9. Стены входов в подвал 4.10. Стены входных площадок.	Нет. Нет. Нет. Нет.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв.
5.	Дверные заполнения: 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2.. Двери входа в подвал: 5.2.1. двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3. Двери входа в электрощитовую.	4шт. нет нет нет	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено	Удв. Удв.

1	2	3	4	5
	5.4. Двери входа в подсобное помещение	нет		
6.	Оконные заполнения 6.1. Подъезды 6.2. Чердачные 6.3. Слуховые окна	нет	Ослабление сопряжений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности, зазоры повышенной ширины. Нарушений не выявлено.	КР (согласно ВСН53-86р) Удв.
7.	Пороги: 7.1. Ступени входа в подъезд. 7.2. Ступени входа в подвал.	нет	Нарушений не выявлено.	Удв.
8.	Кровля. 8.1. Стропилы. 8.2. Обрешётка. 8.3. Выходы на чердак (люки) 8.4. Выход на крышу: 8.4.1. Кровля. 8.4.2. Стены. 8.4.3. Двери. 8.4.4. Лестница. 8.5. Трубы вентканала Дымоходов (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6. Ограждения 8.7. Внутренний водосток.	879 кв.м. нет нет	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
9.	Отмостка.	Бетон 163 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	Подъезды: 10.1. Лестничные марши (ступени). 10.2. Полы площадок. 10.3. Металлические перила. 10.4. Стены лифтов, шахты 10.5. Л/клетки.	Нет	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Имеется трещина на л/кл 1 этажа 4 подъезда	Удв. Удв. Удв. Требуется ремонт
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено	Удв.
12.	Канализация.		Нарушений не выявлено	Удв.
13.	Система ХВС. 13.1. Водопров. трубы. 13.2. Запорная армат. 13.3. Изоляция.		Нарушений не выявлено.	Удв.
14.	Система ГВС. 14.1. Трубы. 14.2. Запорная армат. 14.3. Изоляция.	Нет		

15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на лестничной клетке.		Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая зл. проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Частичное отсутствие приборов в подъезде Требует увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86р)
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка	4 шт. 2шт.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв. Удв. Удв.
18.	Разное			




19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии _____ /И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:


 Булыков А. А. Булицкий

 Сидорова Е. В. Сидорова

 Сидорова Н. С. Сидорова

 Михеев А. М. Михеев