

**АКТ**  
**обследования технического состояния**  
**строительных конструкций и инженерного оборудования**

**2018 год**

дом № 6 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по пер. **Советский**  
 Жилищно-эксплуатационный участок № **ООО «Лагуна»** г. Калуги

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ**

Год постройки **1991**

Материал стен **панель**

Число этажей **5**

Наличие подвала **техподполье**

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» **Яшкиной И.Е.**

и членов комиссии: исполнительный директор ООО « Гарантia » Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО «Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменева И.И.

представителя общественного домового комитета **Серякова О.В. кв.52.**

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

<b>№№ п/п</b>	<b>Наименование кон- структивных эле- ментов и оборудо- вания</b>	<b>Объем</b>	<b>Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ</b>	<b>Оценка состояния, решение о ремонте</b>
1	2	3	4	5
1.	<b>Фундамент</b>	Б.блоки.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	<b>Перекрытие:</b> 2.1 .Подвальное 2.2.Междуетажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	<b>Стены.</b>	Панель	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	<b>Фасад:</b> 4.1.Наружная отделка 4.2.Меж.панельные швы.		Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.	KP (согласно ВСН53-86р)
	<b>4.3.Цоколь.</b>		Нарушение не выявлено.	Удв.
	<b>4.4.Балконы.</b>	Нет	Частичное разрушение балконного козырька кв. №73	ППР
	<b>4.5.Лоджии.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
	<b>4.6.Карниз.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
	<b>4.7.Козырьки входа в подъезд.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
	<b>4.8.Козырьки входа в подвал.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
	<b>4.9.Стены входов в подвал.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
	<b>4.10. Стены входных площадок.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.

1	2	3	4	5
5.	<b>Дверные заполнения:</b> <b>5.1 Двери входа в подъезд:</b> -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные <b>5.2.Двери входа в подвал:</b> 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в электрошитовую. 5.4.Двери входа в подсобное помещение.	нет	Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв.
6.	<b>Оконные заполнения</b> 6.1.Подъезды  6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности.	KP (согласно ВСН53-86р)
7.	<b>Пороги.</b> 7.1.Ступени входа в подъезд. 7.2.Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв.
8.	<b>Кровля.</b> 8.1.Стропилы. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак (люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3.Двери. 8.4.4.Лестница. 8.5.Парapеты (карнизы) 8.6.Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.7.Ограждения: 8.8.Внутренний водосток.		Нарушений не выявлено.  Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено.  Разрушена нижняя часть  Нарушений не выявлено.	Удв.  Удв  Удв.  Удв.
9.	<b>Отмостка.</b>	Бетон 210кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	<b>Подъезды:</b> 10.1.Лестничные марши (ступени). 10.2.Полы площадок. 10.3.Металлические перила. 10.4.Стены лифтов шахты 10.5.Л/клетки	Нет	Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено  Отслоение штукатурного слоя, краски.	Удв. Удв. Удв.  ППР По решению собственников.
11.	<b>Газопровод.</b>		Нарушений не выявлено.	Удв.
12.	<b>Канализация.</b>		Нарушений не выявлено	Удв.
13.	<b>Система ХВС.</b> 13.1.Водопров.трубы. 13.2.Запорная армат. 13.3.Изоляция.		Коррозия труб.	KP (согласно ВСН-53-86р)

1	2	3	4	5
14.	Система ГВС. 14.1.Трубы. 14.2.Запорная армат. 14.3.Изоляция.		Коррозия труб.	KP (согласно ВСН53-86р)
15.	Система Ц/О 15.1.Трубы 15.2.Изоляция. 15.3.Запорная армат. 15.4.Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.  Нарушений не выявлено.	KP (согласно ВСН 53-86р) Заключение БТИ №1338 от 11.07.2016г.  Удв.
16.	Электрооборудование 16.1.Световая зл.проводка. 16.2.Силовая эл.проводка. 16.3.Вводные уст-ва. 16.4.Поэтажный эл.щит		Нарушений не выявлено.	Удв.
17.	Благоустройство: 17.1.Асфальт.покрытие 17.2.Скамейки 17.3.Урны 17.4.Леерное ограждение 17.5.Детская площадка 17.6.Бельевая площадка		Ямочный ремонт  Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии И.Е. Яшкина/

Члены комиссии:

Брич. И. Н. Благодарен  
Горюх. С. В. Благодарен  
Мит. Ю. С. Сосединов  
О. В. Серебренова