

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 87 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гедминовск
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Скрипаловой Л.И.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочее состояние
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания отслаивание штукатурки
на цоколе - требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние
хорош. оконные переплеты - состояние хорош.
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания разрушена - требуется ремонт
- з) система центрального отопления проектир., проектируется
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО "КПЗ"
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состояние удовлетворительное

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц отделом

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

В. Е. Давыдов
В. А. Букетин
В. В. Москутин
В. В. Сердюков

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Прохвостинская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1977

материал стен кирпич

Число этажей 5

наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Степаново Н.Т.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние удовлет.

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания*

г) фасад здания нравит-предстоит ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери состояние хорошее - состояние хорошее; двери Токмарева (2, 3 эт.) - требуется ремонт, оконные переплеты - нетокмарева

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние удовлет.

з) система центрального отопления прошита, обслуживание

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло есть

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство сетевая схема Жилища
Требуется ремонт

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечено

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. С. Алексеев
Ю. И. А. Букин
А. В. Москунова
С. С. Степанов