

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейский _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1968 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Никитина А.М.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние удовлетв.
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания состояние удовлетв.
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - нетек срок эксплуатации
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее
- з) система центрального отопления проектир., проектирование
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МГТ
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные "Калдательность"
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянием хорошим

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. Е. Аверкина
Б. И. А. Буланова
С. В. Волгодубина
А. И. Голубина

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1990 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Мамвельсон С.А.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее -

состояние хорошее; оконные переплеты - срок эксплуатации

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектирована, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло есть

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные наличие тепловых

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство исметек срок эксплуатации

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. С. Алексеев

В. А. Бунин

Е. В. Москунов

Г. Н. Алексеев

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 3 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1943 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала теплогоризонт

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Арефьевой Т.В.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания хорошее состояние

д) входные двери и оконные переплеты двери деревянные - состояние хорошее; оконные переплеты - сетка срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектируется и проектируется

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло есть

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные котельная

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянием хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. Е. Миткевич

Члены комиссии М. А. Бурмистров
Е. В. Мосунов
А. С. Губев

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1975 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - целый срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектирована, отпрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от ГТ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные котельное хозяйство

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство восстановление нормативов

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. С. Смирнов

Члены комиссии Борисов А. Б.

Соснов Л. В.
Жуков - Т. В.

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Майцева В.Е.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания состояние хорошее
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - все в рабочем состоянии, хорошие; оконные переплеты - неток от экологической
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания разрушена, требуется ремонт
- з) система центрального отопления аррессована, промывается
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ил. 9.1
"Кислородосетов"
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состояние удовлет.

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Представитель домогос.

В. П. Овсепьян
В. А. Буеин
С. В. Соловьев
В. Е. Зайцев

А к т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Мавровская _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Голубев О.В.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в хорошем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - неток жидкокристаллические

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектирована, оборудована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло № 911
«Каскад-теплогосет»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состоянием хорошим

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. Е. Алексеев

Члены комиссии Сер. А. Буриченко

Е. В. Косенкова

В. В. Галезин

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - неток срок эксплуатации
е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена, требует ремонт

з) система центрального отопления проверена, работает

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло нет

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные „Каскад тепловое“

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство счетчик срок эксплуатации
предусмотрен расчет

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. В. Алексеев
Б. А. Бурмистров
С. В. Алексеев