

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Бервик Гомиссураров _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич _____
Число этажей 5 наличие подвала неподвальный _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша разрушение кровельного покрытия
предстоит ремонт _____
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет _____

г) фасад здания состояние хорошее _____

д) входные двери и оконные переплеты двери установлены - состояние
хорошее, оконные переплеты - неток срок эксплуатации _____
е) подвальные помещения сухие _____

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее _____

з) система центрального отопления проектирована, оборудована _____

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М.П.И. _____
«Кассетно-тепловое» _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство самостоятельное Королеве

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Алексеев
Б. П. Бусыгин
С. В. Воскресенский
В. П. Анисимов

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме) октябрь, 2018г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первое Коммунаров _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1984 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала полноценный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома Шереев А.М.,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша разрушение кровельного покрытия
требуется ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет
- г) фасад здания м/соевн - требуется ремонт
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлопластиковые - состояние
хорошее; оконные переплеты - неток жопуралиями
- е) подвальные помещения сухие
- ж) отмостка вокруг здания разрушена - требуется ремонт
- з) система центрального отопления крошится, окисления
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от ГТ
«Коммунальское»
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство исполн. срок неопределенным

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.В. Алексеева

Члены комиссии А.А. Буровский

С.В. Алексеев

А.М. Мерес

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первая Коммунаров
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 2006 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала подвальное

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания _____

д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания в удов. состоянии

з) система центрального отопления проемта, окрасована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП
«Коммунальное хозяйство»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состояние хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц достаточно

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. В. Алексеев

Члены комиссии Борис А. Н. Буровский
Александр С. В. Сосновский

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2018г.

Дом № 16 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первая Коммунаров
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1997 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала неподвальный

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____,
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.
в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша разрушена кровельного покрытия,
требуется ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания м/швы - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состоят
хорошо; оконные переплеты - неток срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания разрушена, требуется
ремонт

з) система центрального отопления прошлет, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло об ГС
«Квадра-тепловое»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство в исправном состоянии
отключением автоматических устройств
не может привести к увеличению нагрузки потребителей

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. Е. Акимов

Члены комиссии А. А. Бурыкин
С. В. Москутов