

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 4/1 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Льва Толстого

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1985 материал стен кирпич

Число этажей 5 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн. директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша вздутие кровельного покрытия - требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - нетек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления кросьта, аррессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «ЛЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство достаточно хорошее *gg*

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. Е. Овчинникова

Члены комиссии Борисов А. Б.
Слободкин Е. В.