

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Гвардейская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988

материал стен камень

Число этажей 5

наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Будыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания с/швы - требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - состояние удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления просвета, спроектирована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло АУН

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные „Клифатеплоэнерго“

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянием хорошим

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И. В. Лесенко
Ю. И. Буровский
А. В. Москаленко