

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 105 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Советская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен используется

Число этажей 9 наличие подвала нет

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша вызывает кровельного покрытия - требует ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция вызывает световыми

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания требуете ремонт

д) входные двери и оконные переплеты состояние хорошее

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления проектирована, смонтирована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ООО «КТБ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство состоялось хорошо

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И. П. Алексеев

Члены комиссии Б. А. Булавин
Е. В. Сосурова