

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 17 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Инженерная _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен камень
Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша состояние хорошее

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические, окна - состояние хорошее

е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние неудовлетворительное

з) система центрального отопления проектирована, отпрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МЗУ

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состоянием хорошим у

2. Обеспеченность: _____

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Михеева
Е. А. Бурякина
Е. В. Пономарева
Е. И. Мельникова