

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Туркменская

Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1943 материал стен панель

Число этажей 5 наличие подвала есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя общественности дома _____

специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша имеет незначительные разрушения кровельного покрытия

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания целостно требует ремонта

д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние хорошее; оконные переплеты - нетек фрон эксплуатация

е) подвальные помещения _____

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления проектир., опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М.У.Н.

"Лагуна теплосеть"

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство сетей с/х электростанции - пригород
расчет

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И. В. Алексеева
Торж. А. Бурмистр
Алексей Е. В. Сосновский