

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первых Космонавтов
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественности дома _____
специалиста по работе с населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии исполн.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша разрушение кровельного покрытия -
требуется ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет

г) фасад здания состояние хорошее

д) входные двери и оконные переплеты двери металлопластиковые -
состояние хорошее, оконные переплеты-сетки для москитов
е) подвальные помещения сухие

ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее

з) система центрального отопления просвета, отсоединена

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от УА

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Канализационное

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство состояние хорошее

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.Е. Овчинникова
В.П. А. Булыгин
Е.В. Соскунова