

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2019г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская _____
Домовладение № города _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1945 материал стен кирпич _____
Число этажей 5 наличие подвала неподполье _____

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя общественного специалиста по работе с
населением Лоскутовой Е.В.

в присутствии мастера Булыгина М.А. произвела проверку готовности к
эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша состояние хорошее _____
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии _____
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания нет _____
- г) фасад здания состояние хорошее _____
- д) входные двери и оконные переплеты двери металлические - состояние
хорошее; оконные переплеты - нет срок эксплуатации _____
- е) подвальные помещения сухие _____
- ж) отмостка вокруг здания состояние хорошее _____
- з) система центрального отопления проектирована, оборудована _____
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло от УН
«Коммунального хозяйства» _____
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство восстановили жаровни 

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

 И. Е. Алексеева
Ю. П. А. Бурмистров
Александр В. В. Маскунов