

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 1 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Гвардейская

Домовладение № города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1968, материал стен кирпиче,

Число этажей 5, наличие подвала отсутствует,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери - удовлетворительны, оконные переплеты - нет

е) подвальные помещения сухое помещение теплового узла, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промывка, спрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

МУП "КТС" в Калуге

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство

2. Обеспеченность:

а) котельных — топливом

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечив

Выводы и предложения.

Председатель комиссии

Члены комиссии

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1970, материал стен кирпич,
Число этажей 5, наличие подвала отсутствует

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует
- г) фасад здания удовлетворительное
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное
- е) подвальные помещения удовлетворительное
сухое помещение теплого узла
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное
- з) система центрального отопления удовлетворительное
прямое, опрессовано
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МЗП "РТС" г. Калуга
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: есть

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская
Домовладение № города Жаңыры

Общие сведения по строению

Год постройки 1945, материал стен кирпич,
Число этажей 5, наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное, требуется
ремонтировать
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствуют
- г) фасад здания удовлетворительное
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное
- е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное
- з) система центрального отопления удовлетворительное,
прямая, вырессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МКУП "КТС" г. Жаңыры
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии —

Члены комиссии —

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 5 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Пардуйская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1979, материал стен кирпич,
Число этажей 5, наличие подвала техническое

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует
- г) фасад здания удовлетворительное, но как
требуется частичного ремонта
- д) входные двери и оконные переплеты двери - удовлетворительное
оконные переплеты - стек фрек эксплуатации
- е) подвальные помещения удовлетворительное, сухие
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное
- з) система центрального отопления удовлетворительное,
прошита, впрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МЦП "КТС" г. Калуга
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 9 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Гвардейская _____
Домовладение № города Чалусы _____

Общие сведения по строению

Год постройки 1988, материал стен панель,
Число этажей 5, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствуют
- г) фасад здания удовлетворительное, требуется
ремонт м/ринов
- д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное,
оконные переплеты-стекло прок эксплуатация
- е) подвальные помещения удовлетворительное, сухие
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное
- з) система центрального отопления удовлетворительное,
промыта, опрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
МУП "КТС" г. Чалусы
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин
О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Твердейская

Домовладение № города Кануши

Общие сведения по строению

Год постройки 1986, материал стен панель

Число этажей 5, наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению МК
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвел
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется
частичный ремонт карнизов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное,
оконные переплеты - неток срек экранизации.

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное,
прошита, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

МУП "КТС" г. Кануши

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен.

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин
О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 4/1 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1985, материал стен кирпич,

Число этажей 5, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна» Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, истек срок эксплуатации

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад
здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты- истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов
а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

 М.А.Булыгин

 О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 4/2 по ул. Льва Толстого
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1985, материал стен кирпич,
Число этажей 5, наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, истек срок эксплуатации

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, цоколь частично требует ремонта

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 29 по ул. Льва Толстого
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1986, материал стен панель,
Число этажей 9, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное, требуется частичный ремонт
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует
- г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов
- д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации
- е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное
- ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт
- з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления акта о запуске к эксплуатации печей) -
- м) электрохозяйство удовлетворительное
2. Обеспеченность: готов
- а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 30 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1984, материал стен панель,

Число этажей 5, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) ____ - ____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц ____

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 31 по ул. Льва Толстого
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1988, материал стен панель,
Число этажей 9, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное
 - б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
 - в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует
 - г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт м/швов
 - д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные
переплеты-истек срок эксплуатации
 - е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное
 - ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное
 - з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -
 - м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации
2. Обеспеченность: готов
- а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ -


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 **И.Е.Яшкина**

 **М.А.Булыгин**

 **О.И.Новикова**

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 33 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1990, материал стен панель,

Число этажей 9, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 35 корп. 1 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1993, материал стен панель,

Число этажей 9, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произве

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанно

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт м/швов и частичное восстановление верхнего слоя панели на техэтаже

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 37 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1993, материал стен панель,

Число этажей 10, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен


Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

 М.А.Булыгин

 О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 39 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1992, материал стен панель,

Число этажей 9, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, выполнен кап.ремонт в 2018г.

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери удовлетворительное; оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, снегодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

 М.А.Булыгин

 О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 55 по ул. Льва Толстого

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1990, материал стен кирпич,

Число этажей 5, наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, выполнен кап.ремонт в 2022

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ *обеспечен* _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 11 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первых Коммунаров
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1989, материал стен кирпич
Число этажей 5, наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению м.
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произве
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанно
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, требуется частичный ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует.

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промывка, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

МУП "КТС" г. Калуги
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 12 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Сервиза Кеммунаров
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1994, материал стен панель,
Число этажей 5, наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствуют

г) фасад здания удовлетворительное, требуется част.
ремонт шпатель

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное,
оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное,
прямая, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

МУП "КВС" г.Калуга
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии —

Члены комиссии —

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____

по ул. (пер.) Первых Колосниковых

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2006, материал стен кирпич,

Число этажей 5, наличие подвала техническое,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкл Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промывка, опрессовка

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

МУП "КТС" г. Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин
О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 16 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Первый Ленинский
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1997, материал стен панель,
Число этажей 5, наличие подвала техподполье,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, требуется
частичный ремонт
б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется
частичный ремонт штукатурки

д) входные двери и оконные переплеты двери - удовлетворительное,
оконные переплеты - нет срок эксплуатации.

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания требуется ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное,
прошита, опрессована.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

МКУ «КТС» г. Калуга
к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные _____

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) _____

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Арменгостояна
Домовладение № города Кануца

Общие сведения по строению

Год постройки 1944, материал стен панель,
Число этажей 5, наличие подвала имеется

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, представителя ООО «Лагуна» специалиста по управлению мкд
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

- а) крыша удовлетворительное
- б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии
- в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует
- г) фасад здания удовлетворительное, требуется
ремонт и штукатурка
- д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное
- е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное
- ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется
частичный ремонт
- з) система центрального отопления удовлетворительное,
прошита, спрессована
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП "РТС" г. Кануца
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные —

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) —

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом —

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) —

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц —

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 87 по ул. Родниковая
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1990, материал стен кирпич,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт цоколя

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ *обеспечен* _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 5 по ул. Советская
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
рамы-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 6 по ул. Советская
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1993 материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, требуется ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
рамы-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 **И.Е.Яшкина**

 **М.А.Булыгин**

 **О.И.Новикова**

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 34 по ул. Советская
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен панель,

Число этажей 9 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, проведен кап.ремонт 2018 г.

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ *обеспечен* _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 105 по ул. Советская
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 2001 материал стен монолит,

Число этажей 9 наличие подвала отсутствует,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, истек срок эксплуатации, требует ремонта

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ОАО «КТЗ»

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей — углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен


Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

 М.А.Булыгин

 О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 2 по пер. Советский
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1989 материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, истек срок эксплуатации (износ 80% по
заключению БТИ)

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ *обеспечен* _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 6 по пер. Советский
города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1991 материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен


Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 **И.Е.Яшкина**

 **М.А.Булыгин**

 **О.И.Новикова**

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 4 по ул. Турынинская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1968, материал стен панель,
Число этажей 3, наличие подвала отсутствует,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша истек срок эксплуатации, требуется кап.ремонт

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения тех.помещение сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный
ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом _____ - _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 8 по ул. Турынинская

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1972, материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна» Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, истек срок эксплуатации

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт м/швов

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом _____ - _____

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 9 по ул. Турынинская

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1973, материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша физический износ 80% (заключение БТИ), истек срок эксплуатации

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы

и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания физический износ 70% (заключение БТИ), требуется ремонт м/швов

д) входные двери и оконные

переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг

здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло

МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации, требуется кап.ремонт

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) -

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечен

Выводы и предложения.

Председатель комиссии И.Е.Яшкина

Члены комиссии М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 12 по ул. Турынинская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1977, материал стен панель,
Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг
здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 14 по ул. Турунинская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1981, материал стен панель,
Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.
членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные
переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный
ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло
МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное, истек срок эксплуатации

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

октябрь, 2022г.

Дом № 16 по ул. Турунинская

Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1985, материал стен панель,

Число этажей 5 наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»

Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела

проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного

строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты двери-удовлетворительное, оконные переплеты-истек срок эксплуатации

е) подвальные помещения сухое, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта, опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных – топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____ - _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____

Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 И.Е.Яшкина

М.А.Булыгин

О.И.Новикова

А К Т

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)
октябрь, 2022г.

Дом № 17 по ул. Турынинская
Домовладение № города Калуга

Общие сведения по строению

Год постройки 1988, материал стен панель,
Число этажей 5, наличие подвала имеется,

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе: директора ООО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

членов комиссии, специалиста по управлению мкд ООО «Лагуна»
Новиковой О.И., в присутствии исп.директора Булыгина М.А. произвела
проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного
строения и установила: готов

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:

а) крыша удовлетворительное, выполнен кап.ремонт в 2022

б) чердачное помещение и его вентиляция в рабочем состоянии

в) водосточные трубы
и покрытия выступающих частей здания отсутствует

г) фасад здания удовлетворительное

д) входные двери и оконные переплеты удовлетворительное

е) подвальные помещения сухие, удовлетворительное

ж) отмостка вокруг здания удовлетворительное, требуется частичный
ремонт

з) система центрального отопления удовлетворительное, промыта,
опрессована

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло МУП «КТС» г.Калуга

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные -

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов
о запуске к эксплуатации печей) -

м) электрохозяйство удовлетворительное

2. Обеспеченность: готов

а) котельных — топливом -

(указать запас в днях на систему в целом)


б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____


в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц _____
_____ обеспечен _____


Выводы и предложения.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

 **И.Е.Яшкина**

 **М.А.Булыгин**

 **О.И.Новикова**